



CLAS2021011551 / 30-9-2021



Inspectie SZW
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

Het medezeggenschapsorgaan van MatLogCo
Afdeling Techniek
MPC 53H
Postbus 90004
3509 AA UTRECHT



Inspectie SZW

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
www.inspectieszw.nl

Contactpersoon
Medewerker afd.
Inspectieondersteuning
T +31 (0)70 333 6383

Onze referentie
2006455/22

Datum 28 september 2021
Betreft Toezending afschrift


Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand treft u een afschrift aan van de brief met kenmerk 2006455/21 gericht aan uw werkgever. Voor nadere informatie verwijs ik u naar dit afschrift.

Ik attendeer u erop dat dit document en de daarbij behorende bijlagen persoonsgegevens kunnen bevatten. Op deze gegevens is de AVG van toepassing. Ik vertrouw erop dat u dit document en de persoonsgegevens die het bevat, zorgvuldig behandelt en deze niet verder verspreidt

Indien gewenst kunt u op deze brief schriftelijk of per e-mail reageren (contact@inspectieszw.nl) t.a.v. ondergetekende. Wilt u dan het kenmerk en de datum van deze brief vermelden? U kunt ook telefonisch contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde contactpersoon.

Hoogachtend,



Arbeidsinspecteur Inspectie SZW



> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

Koninklijke Landmacht
Afdeling Materieellogistiek Commando Land
Postbus 90004 MPC 53H
3509 AA UTRECHT



Inspectie SZW

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
www.inspectieszw.nl

Contactpersoon

Medewerker afd.
Inspectieondersteuning
T +31 (0)70 333 6383

Onze referentie
2006455/21

Datum 28 september 2021
Betreft Eis Arbo

Geachte heer/mevrouw,

Met mijn brief van 30 juni 2021, kenmerk 2006455/15 bent u geïnformeerd over mijn voornemen u eisen te stellen voor de manier waarop u overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwetgeving dient op te heffen, die geconstateerd in uw bedrijf tijdens de inspectie op donderdag 3 december 2020.

U bent - en indien van toepassing ook de werknemers - in de gelegenheid gesteld uw zienswijze hierover kenbaar te maken.

U heeft hiervan gebruik gemaakt. Naar aanleiding van de zienswijze is (een deel van) de voorgenomen eis ingetrokken, opnieuw geformuleerd of ongewijzigd gebleven. De reactie op uw zienswijze vindt u in beschikking 1.

De reactie gaat slechts in op uw argumenten dat de overtredingen ten onrechte vast zijn gesteld. Daarbij is niet beoordeeld of de overtredingen met de door u genomen en te nemen maatregelen respectievelijk zijn en worden opgeheven. Dit zal bij een herinspectie beoordeeld worden.

Rectificatie: in de herinspectiebrief van 30 juni 2021 met kenmerk 2006455/15 was abusievelijk het onderwerp "eten op de werkplek" niet vermeld en bij overtreding 5 was het onjuiste onderwerp beschreven. Deze overtredingen van de inspectiebrief 1812532/01 d.d. 29 januari 2019 zijn niet meer aangetroffen tijdens de herinspectie. Op basis van een steekproef is geconstateerd dat u inmiddels voldoet aan de inspanningsverplichting om de noodzaak van het gebruik van CM-stoffen te onderbouwen (overtreding 1), aan de registratie van gevaarlijke stoffen (overtreding 2), aan het gebruik van effectieve ademhalingsbescherming (overtreding 4), aan het niet eten op de werkplek (overtreding 5) en aan het aanbieden van het PAGO (overtreding 6).

Wat u moet doen:

U moet er voor zorgen dat u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen de gestelde termijn, heeft voldaan aan de eis tot naleving voor de overtredingen 1 t/m 5. Voor de volledige inhoud van deze eisen tot naleving verwijs ik u naar beschikking 1.

Verder geldt dat:

- U voor de eis tot naleving voor overtreding 1 uiterlijk binnen 6 weken na dagtekening van de brief aan de eis tot naleving moet hebben voldaan. Wij verzoeken u binnen die termijn het gewijzigde plan van aanpak te leveren

waarmee de overtredingen onder 2 t/m 5 worden opgeheven binnen de gestelde termijnen variërend van 2 tot 6 maanden na dagtekening van de brief.

- U moet aantonen dat u voortgang boekt in het opheffen van de overtredingen. Hiervoor levert u een rapportage aan de Inspectie SZW uiterlijk binnen 3 maanden na dagtekening van de brief "eisen tot naleving".
- De Inspectie SZW kan overgaan tot het opleggen van een boete vanwege het niet opheffen van de overtredingen binnen de gestelde termijn wanneer:
 1. De Inspectie SZW geen gewijzigd plan van aanpak ontvangt, uiterlijk binnen 6 weken conform overtreding 1 (zie eis 1).
 2. Het gewijzigde plan van aanpak niet voorziet in het opheffen van de overtredingen genoemd onder 2 t/m 5 binnen de gestelde termijnen.
 3. De overtredingen niet zijn opgelost binnen de gestelde termijnen.

Inspectie SZW

Datum

28 september 2021

Onze referentie

2006455/21

De gestelde termijnen behorende bij overtreding 4 en 5 zullen onverminderd van kracht blijven. Wel is het mogelijk met behulp van een prioritering met bijbehorende motivatie (bijv. het voorkomen van bepaalde werkzaamheden, de planning, etc.) een plan van aanpak op te stellen met termijnen, die afwijken van de gestelde termijnen in de eis. Deze acties moeten geborgd zijn en moeten opgenomen worden in het plan van aanpak zoals beschreven is in de eis tot naleving voor overtreding 1.

Verder verwijs ik u naar hoofdstuk 8 van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor de keuze en het gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen als tijdelijke beheersmaatregel. Let bij de keuze van de ademhalingsbescherming op de toegepaste protectiefactoren. De blootstelling moet dan onder de grenswaarde wordt teruggebracht. Voor CM-stoffen geldt dat de blootstelling zo laag mogelijk moet zijn.

De door de Inspectie SZW genoemde maatregelen zorgen voor een ons inziens correcte invulling van het doelvoorschrift dat is overtreden; dit is de reden dat de inspectie deze maatregelen noemt in deze eis. Hierbij wordt de mogelijkheid opengelaten dat u op een andere wijze voor voldoende veiligheid en gezondheid van de werknemer(s) zorgt. Het is dus niet verplicht om de genoemde maatregelen te nemen, het kan ook anders, zolang de door u genomen maatregelen maar zorgen voor een vergelijkbaar beschermingsniveau van de veiligheid en gezondheid van de werknemers.


De Inspectie SZW kan uw bedrijf, na de gegeven termijn, opnieuw inspecteren op de onderwerpen waarop u op donderdag 3 december 2020 in overtreding was. Als bij deze of een volgende, nieuwe inspectie dezelfde of soortgelijke overtredingen worden geconstateerd, dan wordt een boeterapport opgemaakt.

Meer informatie over de taken en werkwijze van de Inspectie SZW kunt u vinden op www.inspectieszw.nl.

Een afschrift van deze brief is verzonden aan uw medezeggenschapsorgaan.

Indien gewenst kunt u op deze brief schriftelijk of per e-mail reageren (contact@inspectieszw.nl) t.a.v. [REDACTED]. Wilt u dan het kenmerk en de datum van deze brief vermelden? U kunt ook telefonisch contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde contactpersoon.

Hoogachtend,
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
de projectleider



Inspectie SZW

Datum

28 september 2021

Onze referentie

2006455/21



Beschikking 1: Eis tot naleving

Inspectie SZW

Eisen tot naleving

Datum

28 september 2021

Onze referentie

2006455/21

Met mijn brief van 30 juni 2021, kenmerk 2006455/15 bent u geïnformeerd over mijn voornemen het Ministerie van Defensie eisen te stellen voor de wijze waarop u overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwetgeving moet opheffen.

U bent - en indien van toepassing ook de werknemers - in de gelegenheid gesteld uw zienswijze hierover kenbaar te maken.

_____ heeft, namens het Ministerie van Defensie, hiervan gebruik gemaakt. De zienswijze met kenmerk 2021009232 d.d. 30 juli 2021 is opgesteld in samenwerking met de andere geïnspecteerde eenheden, het Coördinatie- en Expertisecentrum Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) en de Directie Veiligheid.

Eis behorende bij overtreding 1

Uw zienswijze op overtreding 1

Over het algemeen gaf u aan dat "u bezwaar maakt tegen de opgelegde termijn om de maatregelen te realiseren. Deze termijnen lopen uiteen van zes weken voor het aanpassen van het plan van aanpak tot zes maanden voor het treffen van maatregelen". Ook gaf u aan dat "de adviezen van het CEAG met reële termijnen als concrete acties opneemt in het plan van aanpak behorende bij de NIGS. Het beoordelen van de adviezen van CEAG, het uitwerken tot maatregelen in samenhang met Defensiebeleid en het initiëren daarvan, inclusief de doorlooptijd van aanbestedingstrajecten, vergt tijd. Om kwalitatief goede en uitvoerbare maatregelen te treffen is soms meer en soms minder tijd nodig dan de door ISZW gestelde generieke termijnen. Tevens benadrukt u dat het bij uw organisatie gaat om onderhoudswerkzaamheden en niet om productiewerk: bepaalde werkzaamheden met gevaarlijke stoffen vinden slechts incidenteel plaats".

Blootstelling CM-1

U gaf aan dat "voor de blootstelling aan CM-1 stoffen de Inspectie SZW in de herinspectiebrief aangeeft dat voor een aantal producten in gebruik bij Productie Eenheid Bewerkingstechniek de blootstellingbeoordeling dmv Stoffenmanager® niet buiten het ademhalingsbeschermingsmiddel beoordeeld is. U onderschrijft dat de blootstelling voor de door u genoemde componenten onder 1a t/m 1d beoordeeld moet worden zonder gebruikmaking van ademhalingsbeschermingsmiddelen.

U verwijst naar uw brief met kenmerk CLAS2021000950 d.d. 22 januari 2021, die u als antwoord op de 13 aanvullende vragen verstuurd naar de Inspectie ISZW. U stuurde op verzoek van de Inspectie SZW een afschrift van de rapporten met de blootstellingsbeoordeling uit Stoffenmanager van deze producten, waarbij de beoordeling zowel met als zonder gebruikmaking van ademhalingsbeschermingsmiddelen uitgevoerd was".

Ook gaf u aan dat "voor de volgende CM-1 producten geldt dat de blootstelling aan:

- 1.1a) Chromate check buffer (630-01-657-8562) geen deel uitmaakt van vernoemde lijst. U vraagt het CEAG om deze beoordeling alsnog uit te voeren en toe te voegen aan de blootstellingsrapportage.
- 1.1b) AUTOCOAT BI LV 850 WASHPRIMER CE HARDENER MEDIUM (8030-17-113-2971) bij het spuiten en vernevelen is opgenomen in voornoemd overzicht van 22 januari 2021 en is derhalve afgerond. De beoordeling

- laat zien dat de protectiefactor van het gebruikte ademhalingsbeschermingsmiddel afdoende bescherming biedt.
- 1.1c) Autocoat BT LV850 Washprimer CE Black 8504-001 bij het spuiten en vernevelen van maakt geen deel uit van vernoemde lijst. U vraagt het CEAG om deze beoordeling alsnog uit te voeren en toe te voegen aan de blootstellingsrapportage.
- 1.1d) Autocoat BT LV850 Washprimer CF Black 8504-00 1 bij het handmatig mengen van maakt geen deel uit van vernoemde lijst. U vraagt het CEAG om deze beoordeling alsnog uit te voeren en toe te voegen aan de blootstellingsrapportage”.

Bovendien gaf u aan dat “indien de beoordeling onder 1a, 1c en 1d aanleiding geeft tot additionele beheersmaatregelen, dan neemt u deze op in het plan van aanpak”.

Technische beheersmaatregelen

U gaf aan dat “Inspectie SZW in de herinspectiebrief refereert naar het toepassen van beheersmaatregelen hoger in de arbeidshygiënische strategie voor de spuitcabine, waarbij ISZW ook verwijst naar overtreding 4.

Voor wat betreft het gebruik van een spuitcabine met ruimteventilatie voor het uitvoeren van verfspuitwerkzaamheden bent u van mening dat deze conform de gangbare technieken is. Het verfspuiten van materiaal is ondergebracht in een aparte ruimte, waarmee een organisatorische maatregel is toegepast om het aantal blootgestelde werknemers te beperken. Het toepassen van mechanische ruimteventilatie is een in de sector gangbare technische beheersmaatregel. Het gebruik van, en de eisen aan de spuitcabine komt overeen met hetgeen in de Arbocatalogus voor de Branche Carrosseriebouw beschreven is onder het item ‘spuiten en spotrepair’. Het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen is conform deze arbocatalogus toegestaan.

Tijdens de inspectie in december 2020 heeft u toegelicht dat voor MatlogCo Afdeling Techniek van een nieuwbouw voorzien wordt. Vooruitlopend op de nieuwbouw heeft Defensie (DOSCO/DVM) in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) onderzoek laten doen naar de minimaal benodigde beheersmaatregelen voor de realisatie van nieuwe onderhoudswerkplaatsen, teneinde deze te laten voldoen aan de ‘stand der techniek’. In dit onderzoek is nadrukkelijk aandacht besteed aan het werken met CMR-stoffen en chroom-6. Dit rapport wordt beschouwd als normenkader voor de ontwikkeling en realisatie van nieuwe onderhoudswerkplaatsen en daarmee ook voor de nieuwbouw voor MatlogCo Techniek. Onderzoek naar veiliger en schonere werkmethoden maken hier onderdeel van uit. De Inspectie SZW verwijst in de herinspectiebrief naar het automatiseren/robotiseren van verfspuiten van grote series. De onderhoudswerkzaamheden bij Defensie en het aanbod van te onderhouden producten is zeer divers, waardoor automatiseren en robotiseren vooralsnog niet haalbaar is”.

Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 4.19 en 4.20

U gaf aan dat “u deels al nader invulling geeft aan de maatregelen zoals bedoeld in de artikelen 4.19 en 4.20 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

U deelt de mening van de Inspectie SZW dat hier ruimte voor verbetering is. U neemt dit op in het plan van aanpak en aanvullende maatregelen worden genomen, redelijkerwijs en binnen de praktische mogelijkheden. Voor de volgende hygiënische beschermingsmaatregelen geeft u de stand van zaken aan:

- De gevarezone moeten worden gemarkeerd: u hanteert reeds zonering, maar een duidelijkere markering wordt aangebracht.
- De gevarezone mag niet door anderen worden betreden dan de eigen werknemers die daar werkzaam zijn: dit is in feite al de praktijk omdat toegang tot het terrein gereguleerd is en aangegeven staat dat betreden van de werkplaats enkel voor bevoegden of onder begeleiding plaats mag

Inspectie SZW

Datum

28 september 2021

Onze referentie

2006455/21

vinden. In combinatie met duidelijkere markering neem ik ook specifieke communicatie hierover op in het plan van aanpak.

- Een zone moet zijn ingericht waar zonder gevaar voor blootstelling kan worden gegeten en gedronken: de pauzeruimte waar zonder gevaar voor blootstelling gegeten en gedronken kan worden is aanwezig in gebouw 1, op de eerste etage.
- Doelmatige wasgelegenheid en doucheruimten moeten beschikbaar zijn: deze zijn naar sexe gescheiden aanwezig in gebouw 1, begane grond en gescheiden van de werkplaats.
- De PBM moeten volgens instructie worden gebruikt, op de daarvoor aangewezen plaats worden bewaard, na ieder gebruik gereinigd en voor ieder gebruik gecontroleerd: voorlichting, instructie en begeleiding bij het gebruik van PBM's neemt u op in het plan van aanpak om de beheersing van de blootstellingsrisico's verder te borgen".

Inspectie SZW

Datum

28 september 2021

Onze referentie

2006455/21

Blootstelling overige gevaarlijke stoffen

U gaf aan dat "bij de volgende werkzaamheden:

- 1.2. & 1.3. De blootstelling aan Seal-it 475 PU Foam Hand en aan Zoutzuur 30 procent een overschrijding van de Ceiling-waarde en de grenswaarde TGG-8-uur geven".

Ook gaf u aan dat "u voor de volledigheid vermeldt dat voor de risicobeoordelingen gebruik is gemaakt van het schattingsmodel Stoffenmanager, wat op zich conservatieve uitkomsten genereert. Dit model fungeert als eerste schattingsmethode binnen de Defensie aanpak van de NIGS. In alle blootstellingsrapportages van het CEAG staat vermeld: "Het is belangrijk om daarbij te benadrukken dat Stoffenmanager een conservatief (worst-case) schattingsmodel is. Een luchtconcentratie die hoger ligt dan een grenswaarde geeft alleen aan dat niet met voldoende zekerheid geconcludeerd kan worden dat de blootstelling voldoende beheerst is ('zeeffunctie'). Er is dan nader onderzoek nodig met bijvoorbeeld metingen."

Bovendien vraagt u het CEAG om een nadere beoordeling alsnog uit te voeren en toe te voegen aan de blootstellingsrapportage. Indien de beoordeling aanleiding geeft tot additionele beheersmaatregelen, dan neemt u deze op in het plan van aanpak".

Tevens gaf u aan dat "bij de volgende werkzaamheden:

- 1.4, 1.5 & 1.6. Zoals reeds genoemd bij CM-1 stoffen onderschrijft u dat de blootstelling voor de door de Inspectie SZW genoemde producten onder 4, 5 en 6 beoordeeld moeten worden zonder gebruikmaking van ademhalingsbeschermingsmiddelen.

1.4c Het handmatig mengen, spuiten en vernevelen onder hoge druk van Senosol 2K Pur hydro tarnfarbe lederbraun RAL 6031 is opgenomen in voornoemde overzicht van 22 januari 2021 en is derhalve afgerond. De beoordeling laat geen normoverschrijding zien en wijst uit dat de protectiefactor van het gebruikte ademhalingsbeschermingsmiddel afdoende bescherming biedt.

U vraagt het CEAG om deze beoordeling voor de overige door de Inspectie SZW genoemde producten onder 4a t/m 4l, 5 en 6 alsnog uit te voeren en toe te voegen aan de blootstellingsrapportage".

Blootstelling industrieel stof (bedrijfseigen stoffen)

U gaf aan dat "u bij de volgende werkzaamheid:

- 1.7 de mening van de Inspectie SZW niet volledig deelt dat de beheersmaatregel te laag in de arbeidshygiënische strategie zijn genomen voor de blootstelling aan houtstof bij het 'machinaal schuren van hout'. De houtwerkingsmachines in de werkplaats zijn voorzien van bronafzuiging op

de machine. De effectiviteit van deze maatregelen wordt gecontroleerd als onderdeel van het plan van aanpak".

Ook gaf u aan dat "zoals in de rapportage vermeld is en ook toegelicht tijdens het bezoek op 3 december 2020, is de beoordeling van de functie timmerman nog niet afgerond".

Inspectie SZW

Datum

28 september 2021

Onze referentie

2006455/21

Bovendien gaf u aan dat "zoals ook onder werkzaamheid 1.2 en 1.3 is vermeld, wordt een nadere beoordeling door het CEAG uitgevoerd indien beoordeling met Stoffenmanager een grenswaarde overschrijding laat zien. Voor de route houtstof is inmiddels een nadere beoordeling middels luchtconcentratie metingen in gang gezet. Totdat die beoordeling afgerond is, en daarmee met meer zekerheid gesteld kan worden of normoverschrijding daadwerkelijk plaatsvindt, wordt de timmerman geadviseerd om bovenop de beheersmaatregel bronafzuiging PBM te dragen. Het betreft dus een tijdelijk maatregel".

Blootstelling lasrook

U gaf aan dat "u bij de volgende werkzaamheid:

- 1.8 de opmerking/bevinding niet goed kon plaatsen. Voor een toelichting op de wijze van beoordelen en de meetstrategie verwijst u de Inspectie SZW naar Bijlage 1 - CEAG Nota 2021030951. Hierbij de opmerking dat het CEAG zich niet herkent in de geconstateerde tekortkoming.

Ook gaf u aan dat "u verwijst naar uw reactie bij werkzaamheid 1.1 voor een nadere uitwerking hoe binnen MatlogCo Afdeling Techniek invulling gegeven wordt aan Arbeidsomstandighedenbesluit artikelen 4.19 en 4.20".

Blootstelling DME

U gaf aan dat "u bij de volgende werkzaamheden:

- 1.9 gedeeltelijk de tekortkoming onderschrijft. U heeft zelf geconstateerd dat voertuigen incidenteel zonder opsteekfilters naar binnen of buiten gereden worden. De werkafpraak blijft voor voertuigen zonder beschikbaar passend filter naar buiten gesleept of geduwd worden door andere voertuigen met filters.
- 1.10 onderschrijft de tekortkoming en u neemt dit op in het plan van aanpak.

Blootstelling industrieel stof Chroom-6

U gaf aan dat "u bij de volgende werkzaamheden 1.11, 1.12 & 1.13 een nadere toelichting vraagt op de bevindingen of opmerkingen van de Inspectie SZW. Het CEAG geeft in de chroom-6 rapportage aan dat bij deze Laag Energetische werkzaamheden bronafzuiging toegepast wordt. Hiermee wordt reeds een beheersmaatregel hoger in de arbeidshygiënische strategie toegepast. CEAG vermeldt in bijlage D van de betreffende rapportage de gebruikt beheersmaatregelen, maar adviseert echter ook om een P3 filter adembescherming te dragen totdat de situatie beoordeeld is via luchtconcentratie metingen. Luchtconcentratie metingen naar vergelijkbare werkzaamheden elders binnen Defensie hebben reeds uitgewezen dat normoverschrijding bij dergelijke handelingen niet plaatsvindt (waarmee het dragen van PBM niet perse noodzakelijk is)".

Ook gaf u aan dat "het blijvend monitoren van de blootstelling aan Chroom-6 van de functie 'specialist verspaning' en functie 'reiniger/straler' onderdeel uitmaakt van het eerder onder 1.8 genoemde periodieke meetprogramma".

Bovendien gaf u aan dat "de Inspectie SZW in de herinspectiebrief verwijst naar het gebruik van meetresultaten van de SEG's van CLSK/LCW en de daarbij behorende onderbouwing van de omstandigheden en taak. Volledigheidshalve meldt u dat het in deze situatie niet om een veilige werkwijze gaat, zoals beschreven door ISZW (Terwoert, TtA 20 17-02). NEN-EN 689 beschrijft in H

5.1.4 dat voor het schatten van de blootstelling gebruik gemaakt mag worden van meetresultaten van vergelijkbare werkprocessen uit databases, literatuur etc. Voor zover bekend schrijft NEN-689 niet voor om voor beide populaties expliciet de onderbouwing van de omstandigheden op te nemen. Voor het al dan niet relevant zijn van elders binnen Defensie opgedane ervaringen en blootstellingsbeoordelingen vertrouw ik op het deskundig oordeel van de collega's van het CEAG. Dit zijn immers gecertificeerde arbeidshygiënist die ruime ervaring hebben in het beoordelen van Chrom-6 werkzaamheden binnen Defensie".

Inspectie SZW

Datum
28 september 2021

Onze referentie
2006455/21

Tevens gaf u aan dat "u het niet eens bent met constatering van de Inspectie SZW. Dit betreft wederom een "methode"-gerelateerde constatering waarbij u zelf constateert dat de Defensie expert ogenschijnlijk een andere interpretatie hanteert dan ISZW".

Verder gaf u aan dat "u verwijst naar uw reactie onder 1.1 voor een nadere uitwerking hoe binnen MatlogCo Afdeling Techniek invulling gegeven wordt aan Arbeidsomstandighedenbesluit artikelen 4.19 en 4.20.

Sensibiliserende stoffen

U gaf aan dat "u het CEAG om de beoordelingen voor de producten zoals door ons genoemd onder 1.1c, 1.4a t/m 1.4c, 1.4i en 1.4k alsnog uit te voeren en toe te voegen aan de blootstellingsrapportage. Mochten de beoordelingen leiden tot extra beheersmaatregelen, dan worden deze opgenomen in het plan van aanpak". Ook gaf u aan dat "u verwijst naar Bijlage 1 - CEAG Nota 2021030951 voor een verdere toelichting op de wijze van beoordelen van sensibiliserende stoffen".

Onze reactie op uw zienswijze op overtreding 1

De reactie gaat slechts in op uw argumenten dat de overtreding ten onrechte vast is gesteld. Daarbij is niet beoordeeld of de overtreding met de door u genomen en te nemen maatregelen respectievelijk is en wordt opgeheven. Dit zal bij een herinspectie beoordeeld worden, daarbij wordt o.a. beoordeeld het plan van aanpak, de aanvullende beoordelingen en de nader invulling zoals bedoeld in artikel 4.19 en 4.20 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het volgende wijzigt door uw zienswijze en/of na verificatie door ons:

- Beoordeling 1.1b en 1.1d komen te vervallen voor AUTOCOAT BI LV 850 WASHPRIMER CE HARDENER MEDIUM (8030-17-113-2971) bij het spuiten, vernevelen en bij het handmatig mengen.
- Beoordeling 1.1a, 1.1c en 1.1d worden opnieuw geformuleerd, omdat het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen in de spuitcabine aanvaardbaar is.
- U voldoet deels aan de maatregelen zoals bedoeld in de artikelen 4.19 en 4.20 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- Beoordeling 1.4c komt te vervallen voor Senosol 2K Pur hydro tarnfarbe lederbraun RAL 6031 bij het handmatig mengen, spuiten en vernevelen onder hoge druk.
- Beoordeling 1.4a t/m 1.4l worden opnieuw geformuleerd, omdat het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen in de spuitcabine aanvaardbaar is.
- Beoordeling 1.8 wordt opnieuw geformuleerd, omdat metingen achter de lashelm moeten worden uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 10882-1 "Health and safety in welding and allied processes-Sampling of airborne particulates and gasses in the operator's breathing zone - Part 1: Sampling of airborne particulates (ISO 10882-1:2011, IDT). Bovendien is het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen aanvaardbaar.
- Beoordeling 1.11 t/m 1.13 worden opnieuw geformuleerd, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen beheersmaatregelen zo dicht mogelijk

bij de bron. Verder kunnen we ons vinden in het advies van het CEAG om een ademhalingsbeschermingsmiddel voor het kankerverwekkende proces te gebruiken totdat de situatie beoordeeld is via luchtconcentratiemetingen. Volgens een blootstellingsbeoordeling uitgevoerd voor vergelijkbare werkzaamheden is dit ademhalingsbeschermingsmiddel niet perse noodzakelijk.

De rest van de overtreding blijft staan.

Inspectie SZW

Datum

28 september 2021

Onze referentie

2006455/21

Overtreding 1: opnemen van de beheersmaatregelen onvoldoende in het plan van aanpak (met bovenstaande wijzigingen)

Uit de Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) Gevaarlijke Stoffen (ook bekend als NIGS) blijkt dat tijdens bepaalde werkzaamheden de grenswaarde wordt overschreden voor de dag- of taakblootstelling (ceilingwaarde) en dat daarbij slechts ademhalingsbescherming wordt gebruikt of geadviseerd .

Uit de blootstellingsbeoordeling van de geëtiketteerde bedrijfsstoffen, lasrook, industrieel stof, OME en van CM-1 stoffen blijkt dat beheersmaatregelen hoger in de arbeidshygiënische strategie genomen kunnen worden. Deze documenten ontvingen wij voorafgaand aan de herinspectie en daarvoor verwijs ik naar bijlage 1 van onze inspectiebrief met kenmerk 2006455/15 d.d. 30 juni 2021. Voor de verschillende soorten werkzaamheden zal hierna worden toegelicht welke maatregelen opgenomen zouden moeten worden in het plan van aanpak.

Blootstelling CM-1

De werkzaamheden voor CM-1 stoffen, waarvoor nog geen vervanging is of de vervanging nog niet (volledig) gerealiseerd is, zijn beoordeeld met Stoffenmanager en de grenswaarde wordt niet overschreden. Echter bij de productie eenheid "Bewerkingstechniek" is de blootstelling van de spuitschijder in de spuitcabine in de ademzone met een protectiefactor APF 40 (in plaats van zonder protectiefactor) beoordeeld, omdat de cabine alleen met ademhalingsbescherming mag worden betreden. De concentratie buiten de ademhalingsbescherming is niet beoordeeld en dat geldt voor de volgende werkzaamheden:

1. in de spuitcabine uitgevoerd door de spuitschijder:
 - a) Het lijmen, kitten en verven van kleine objecten van Chromate Check Buffer (630-01-657-8562).
 - c) Het spuiten en vernevelen onder hoge druk van Autocoat BT LV850 Washprimer CF Black 8504-001 (8030-17-113-2970).
 - d) Het handmatig mengen van Autocoat BT LV850 Washprimer CF Black 8504-001 (8030-17-113-2970).

De concentratie buiten de ademhalingsbescherming moet alsnog worden beoordeeld en deze beoordeling moet worden opgenomen in het plan van aanpak. Door deze beoordeling wordt duidelijk of de protectiefactor van de huidige ademhalingsbescherming (als tijdelijke beheersmaatregel) afdoende is en wat de vervangingsfrequentie van het filter moet zijn.

Daarnaast zijn in aanvulling op de bovenstaande maatregelen niet alle maatregelen opgenomen zoals bedoeld wordt in artikelen 4.19 en 4.20 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Blootstelling overige gevaarlijke stoffen

Voor de volgende geclusterde werkzaamheden werd de blootstellingsgrens van een (component van een) geëtiketteerde bedrijfsstof (GBS) overschreden die met Stoffenmanager is beoordeeld:

2. Bij clustergroep "Afdichtmiddelen" geeft de taakblootstelling tijdens het spuiten en vernevelen onder lage druk met Seal-It 475 PU Foam Hand (8030-17-106-7087) een ceiling-waarde overschrijding van Isocyanic Acid en wordt tevens de dagblootstelling van Isocyanic Acid overschreden.
3. Bij clustergroep "Reinigingsmiddelen" wordt tijdens het transporteren/(over)gieten met Zoutzuur 30 procent de dagblootstelling overschreden.

Inspectie SZW

Datum
28 september 2021

Onze referentie
2006455/21

Opgemerkt dient te worden dat de blootstelling aan verschillende producten voor de werkzaamheden in de spuitcabine beoordeeld is in de ademzone met een protectiefactor APF 40 (in plaats van zonder protectiefactor), omdat de cabine alleen met ademhalingsbescherming mag worden betreden. De concentratie buiten de ademhalingsbescherming is wederom niet beoordeeld en dat geldt voor de volgende werkzaamheden:

4. Bij de clustergroep "Verven":
 - a) Het spuiten en vernevelen onder hoge druk met Marker Paint, diverse kleuren (4940-17-106-8811) en met Marker Paint Red (4940-17-115-5318).
 - b) Het spuiten en vernevelen onder lage druk met Marker Paint Green (4940-17-115-6498).
 - c) Het handmatig mengen, spuiten en vernevelen onder hoge druk met Senosol 2K Pur Hydro Tarnfarbe Lederbraun Ral 8027 (8010-12-387-0886).
 - d) Het handmatig mengen, spuiten en vernevelen onder hoge druk met Enamel Ral 1015 SG (8010-17-007-6475) en met Enamel F9 ZM IR Ral 6014 Geelolijf MT (8010-17-007-7049).
 - e) Het handmatig mengen, spuiten en vernevelen onder hoge druk met Aerodur Clearcoat UVR (8010-17-020-4819).
 - f) Het spuiten en vernevelen onder lage druk met Air Crafts Laquer Spray Silver (8010-17-053-9242) en met Air Crafts Laquer Spray Gold (8010-17-053-9243).
 - g) Het handmatig mengen, spuiten en vernevelen onder hoge druk met Enamel Ral 9021 ZM/IR (8010-17-104-0657), met Enamel Ral 3005 Wijnrood HM (8010-17-105-6492), met Aerofin E8250 Topcoat SG, diverse kleuren (8010-17-109-2542) en met Aerodur Finish C21/100 UVR Black Ral 9005 SG (8010-17-109-2544).
 - h) Het spuiten en vernevelen onder hoge druk met IK All PLtastics Primer (8010-17-118-4958).
 - i) Het spuiten en vernevelen onder hoge druk met Autocoat BT 300 Clear (8010-17-120-0454).
 - j) Het handmatig mengen, spuiten en vernevelen onder hoge druk met Intergard 10212 Ral 6031 Bronsgroen(8010-17-122-0715) en met Intergard 10212 Diverse Kleuren (8010-17-122-0716).
 - k) Het handmatig mengen, spuiten en vernevelen onder hoge druk met Intergard 10206 Primer (8010-17-122-0720).
 - l) Het handmatig mengen met Hardener 566/22 R (8030-17-056-5864) en met Autocoat BT300 Hardener (8030-17-120-0457).
5. Bij de clustergroep "Afdichtmiddelen" het lijmen, kitten en verven van kleine objecten met Purflex Black (8040-12-399-1134).
6. Bij de clustergroep "Reinigingsmiddelen" het handmatig mengen, transporteren/(over)gieten, reinigen en ontvetten van klein materieel of gereedschap met Spoelthinner (8010-17-056-7095).

De concentratie buiten de ademhalingsbescherming moet alsnog worden beoordeeld en deze beoordeling moet opgenomen worden in het plan van aanpak. Door deze beoordeling wordt duidelijk of de protectiefactor van de

huidige ademhalingsbescherming (als tijdelijke beheersmaatregel) afdoende is en wat de vervangingsfrequentie van het filter moet zijn.

Inspectie SZW

Datum
28 september 2021

Onze referentie
2006455/21

Bij de werkzaamheden genoemd onder 2, 3 en afhankelijk van de blootstellingsbeoordeling onder 5 en 6 van de geclusterde GBS staat in de definitieve blootstellingsbeoordeling "NIGS GBS bij CLAS Materieellogistiek Commando Land afdeling Techniek-Leusden van november 2020" als beheersmaatregel het gebruik van ademhalingsbescherming. Het is mogelijk beheersmaatregel hoger in de arbeidshygiënische strategie te nemen zoals technische maatregelen en daarvoor verwijs ik naar overtreding 5. Door de clustering gelden de maatregelen óók voor de afdichtmiddelen en reinigingsmiddelen binnen dat cluster, tenzij met een beoordeling van het onderliggende afdicht- of reinigingsmiddel aangetoond wordt dat de blootstelling beheerst is. Daarom moeten de bronmaatregelen en technische beheersmaatregelen van dat cluster opgenomen worden in het plan van aanpak. Wanneer de blootstelling aan het onderliggende product van dat cluster wordt beoordeeld, dan zal deze blootstellingsbeoordeling ook opgenomen moeten worden in het plan van aanpak.

Blootstelling industrieel stof (bedrijfseigen stoffen)

Dit geldt voor de volgende werkzaamheid voor industrieel stof, namelijk voor houtstof beoordeelt in Stoffenmanager:

7. Bij de functiegroep Timmerman: het machinaal schuren van hout (o.a. MDF, Triplex en OSB) in de werkplaats met bronafzuiging.

Bij de werkzaamheid genoemd onder 7 staat in het definitieve blootstellingsrapport "NIGS Industrieel stof bij MatlogCo Afdeling Techniek Leusden d.d. 23 november 2020" als beheersmaatregel het gebruik van ademhalingsbescherming (stofmasker P3) gecombineerd met losse bronafzuiging. Conform de arbeidshygiënische strategie is dit een beheersmaatregel die dicht bij de bron genomen is. Afhankelijk van de blootstellingsbeoordeling (zie overtreding 2) moeten ook voor de bovenstaande werkzaamheid andere technische maatregelen hoger in de arbeidshygiënische strategie genomen worden. Daarvoor verwijs ik naar overtreding 5. De beheersmaatregelen moeten opgenomen worden in het plan van aanpak.

Wanneer hardhout wordt gebruikt voor de bovenstaande werkzaamheden of de houtsoort kan niet worden aangetoond, dan moet u alle technisch uitvoerbare maatregelen treffen en daarvoor verwijs ik naar overtreding 4. Deze beheersmaatregelen moeten opgenomen worden in het plan van aanpak.

Verder was een eerste persoonlijke (dag)blootstellingsmeting naar houtstof uitgevoerd voor alle taken van de timmerman. Dit is een indicatieve meting. De meetstrategie is niet duidelijk. Een blootstellingsbeoordeling moet alsnog worden uitgevoerd conform een meetmethode en deze beoordeling moet opgenomen worden in het plan van aanpak.

Blootstelling Lasrook

De werkzaamheden voor lasrook zijn beoordeeld met de Verbetercheck Lasrook en de grenswaarde wordt niet overschreden. Echter voor de volgende werkzaamheden is de blootstelling aan lasrook niet beheerst ondanks dat de beoordeling met de Verbetercheck Lasrook compliant is:

8. Bij de werkplaatsen van de functiegroep Lasser-plaatwerkers werkplaats en Lasser-plaatwerkers voertuigen voor het RVS MAG massieve draad lassen. Wanneer het materiaal RVS betreft, dan kan chroom-6 vrijkomen. Tenzij u het tegendeel kan bewijzen. Voor TIG-lassen van RVS geldt een beperkt vrijkomen van lasrook.

Inspectie SZW

Datum
28 september 2021

Onze referentie
2006455/21

Bij de werkzaamheden genoemd onder 8 staat in het definitieve blootstellingsrapport "NIGS Lasrook bij MatlogCo Afdeling Techniek Leusden d.d. 20 november 2020" als beheersmaatregel het gebruik van beweegbare bronafzuiging gecombineerd met ademhalingsbescherming. Deze bronafzuiging is een beheersmaatregel die hoger in de arbeidshygiënische strategie genomen is. Echter brongerichte beheersmaatregel, zo dicht mogelijk bij de bron, worden verwacht. Voor het RVS-lassen moeten aanvullend technische maatregelen hoger in de arbeidshygiënische strategie getroffen worden en daarvoor verwijs ik respectievelijk naar overtreding 4. Deze beheersmaatregelen moeten opgenomen worden in het plan van aanpak.

Verder was een eerste persoonlijke (dag)blootstellingsmeting naar lasrook in de ademzone met een protectiefactor uitgevoerd voor de functiegroep lasser-plaatwerkers werkplaats en voor de functiegroep lasser-plaatwerkers voertuigen. Voor deze meting geldt dat het een indicatieve meting is. De meetstrategie is niet duidelijk. Een blootstellingsbeoordeling moet alsnog worden uitgevoerd conform een meetmethode en deze beoordeling moet opgenomen worden in het plan van aanpak.

Daarnaast zijn in aanvulling op de bovenstaande maatregelen niet alle maatregelen opgenomen zoals bedoeld wordt in artikelen 4.19 en 4.20 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Bootstelling DME

Dit geldt voor de volgende werkzaamheden voor DME die met een Basic Characterization conform NEN-EN 689 zijn beoordeeld:

9. Bij Systeem Herstel voor monteur 3 van rupsvoertuigen die zijn binnen nog niet voorzien van een opsteekfilter.

Bij de werkzaamheid genoemd onder 9 staat in het definitieve blootstellingsrapport "NIGS DME bij MatlogCo Afdeling Techniek Leusden d.d. 23 november 2020" als beheersmaatregel het gebruik van een opsteekroetfilter. Conform de arbeidshygiënische strategie is dit een beheersmaatregel die dicht bij de bron genomen is, dan de beheersmaatregel om de lucht binnen af te voeren met behulp van de natuurlijke ventilatie. Ook is het mogelijk technische maatregelen hoger in de arbeidshygiënische strategie te treffen en daarvoor verwijs ik naar overtreding 4. Deze beheersmaatregelen moeten opgenomen worden in het plan van aanpak.

Van een samengesteld roetfilter voor de CV90 voertuigen kon de effectiviteit niet worden aangetoond. Dit roetfilter is ontworpen door DMO in 2013 door een samenstelling van vier roetfilters die in serie aan elkaar verbonden zijn en waarvan drie van de vier overdrukventielen verwijderd zijn. De vier roetfilters zijn aan één opzetstuk gekoppeld. Verder is er geen informatie over de effectiviteit en het ontwerp van het samengesteld roetfilter. Voor deze werkzaamheden is de DME blootstelling niet beheerst en geldt dat:

10. Aangetoond moet worden dat deze samenstelling werkt en voldoet aan het Warenwetbesluit. In de tussentijd moet een aantoonbaar CE-

gemarkeerd roetfilter worden gebruikt wanneer dit type voertuig naar binnen wordt gereden of het voertuig wordt op een andere manier zonder uitstoot van DME naar binnengereden. De beheersmaatregelen moeten opgenomen worden in het plan van aanpak.

Inspectie SZW

Datum
28 september 2021

Onze referentie
2006455/21

Bootstelling industrieel stof Chroom-6

Dit geldt voor de volgende werkzaamheden voor Chroom-6 tijdens onderhoud van machines en installaties die met een Basic Characterization conform NEN-EN 689 als compliant of niet compliant zijn beoordeeld:

11. Bij de functiegroep Onderhoudstechnicus Bdfmidd: het handmatig schuren, boren, ruimen en montage in de werkplaats met bronafzuiging.
12. Bij de functiegroep Specialist Verspaning: het handmatig schuren, boren en ruimen in de werkplaats met bronafzuiging.
13. Bij de functiegroep Monteur: het handmatig schuren, boren, ruimen en montage in de werkplaats met bronafzuiging.

Bij de werkzaamheden genoemd onder 11 t/m 13 staat in het definitieve blootstellingsrapport "NIGS Industrieel stof bij MatlogCo Afdeling Techniek Leusden d.d. 23 november 2020" als beheersmaatregel het gebruik van bronafzuiging. Bronafzuiging is een beheersmaatregel die hoger in de arbeidshygiënische strategie genomen is. Echter brongerichte beheersmaatregel, zo dicht mogelijk bij de bron, worden verwacht. Alle technisch uitvoerbare maatregelen hoger in de arbeidshygiënische strategie moet u treffen en daarvoor verwijs ik naar overtreding 4. De beheersmaatregelen moeten opgenomen worden in het plan van aanpak.

Verder waren vier persoonlijke (dag)blootstellingsmeting naar chroom totaal uitgevoerd tijdens het machinaal schuren door de specialist verspaning en één persoonlijke (dag)blootstellingsmeting naar chroom totaal tijdens het stralen in de straalcabine door de reiniger/straler. De meetstrategie is niet duidelijk. Een blootstellingsbeoordeling moet alsnó worden uitgevoerd conform een meetmethode en deze beoordeling moet opgenomen worden in het plan van aanpak.

Wanneer de werkzaamheden van de bovenstaande functiegroepen identiek zijn aan de SEG's van LCW, dan kunnen de chroom-6 metingen van het LCW conform NEN-EN 689 worden gebruikt. Bij het LCW is de blootstelling beoordeeld voor het vliegtuig- en helikopteronderhoud, de plaatwerkers en schilders. De omstandigheden en de taak ontbreken in de beoordeling en moeten opgenomen worden in het plan van aanpak.

Daarnaast zijn in aanvulling op de bovenstaande maatregelen niet alle maatregelen opgenomen zoals bedoeld wordt in artikelen 4.19 en 4.20

Sensibiliserende stoffen

Voor de CM-1 stoffen is de werkzaamheid genoemd onder 1c van overtreding 1 van deze brief beoordeeld in de ademzone met een protectiefactor in plaats van zonder protectiefactor. Dit geldt ook voor de werkzaamheden van de overige gevaarlijke stoffen genoemd onder 4 a t/m c, 4i en 4k van overtreding 1 van deze brief. Voor de bovenstaande werkzaamheden moet de blootstellingsbeoordeling buiten de ademhalingsbescherming worden beoordeeld en deze beoordeling moet opgenomen worden in het plan van aanpak.

Wanneer de concentratie buiten de ademhalingsbescherming beoordeeld is voor de bovenstaande werkzaamheden, dan kan de grenswaarde van de inhalatoire taakblootstelling van de sensibiliserende stof overschreden worden. Wanneer de grenswaarde wordt overschreden, dan zullen beheersmaatregelen dichter bij de bron genomen moeten worden, totdat het product niet daadwerkelijk vervangen is. Ook is het mogelijk technische maatregelen te treffen en daarvoor verwijs ik naar overtreding 4 en 5. De bronmaatregelen en technische beheersmaatregelen moeten dan opgenomen worden in het plan van aanpak.

Inspectie SZW

Datum

28 september 2021

Onze referentie

2006455/21

> Ik stel u op grond van artikel 27 van de Arbeidsomstandighedenwet hiervoor een eis tot naleving (zie onderstaande eis 1).

Eis tot naleving voor overtreding 1

Naar aanleiding van overtreding 1 stel ik [REDACTED] u, daartoe bevoegd op grond van artikel 27 van de Arbeidsomstandighedenwet, de volgende eis ter invulling van artikel 5 eerste lid, juncto artikel 5 derde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet en juncto artikel 4.16 vijfde lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit:

U dient de ontbrekende beheersmaatregelen voor de bovengenoemde werkzaamheden alsnog op te nemen in het plan van aanpak behorende bij de NIGS en verder uit te werken. In het plan van aanpak zal door u expliciet beargumenteerd moeten worden welke technische maatregelen uiteindelijk ingevoerd zullen worden, dat de noodzakelijke maatregelen nu nog niet genomen kunnen worden (op lange termijn) en op welke wijze de werknemers in de tussentijd adequaat worden beschermd (op korte termijn).

Voor de werkzaamheden met CM-stoffen (genoemd onder 1, 8 t/m 13 en indien uit de blootstellingsbeoordeling blijkt dat gewerkt wordt met hardhout ook de werkzaamheid 7) zullen in het plan van aanpak in ieder geval de volgende zaken moeten worden opgenomen:

- Welke doeltreffende maatregelen zijn genomen om schade aan de gezondheid van de werknemers te voorkomen zolang de grenswaarde wordt overschreden.
- De maatregelen in de tijd, per te realiseren stap de feitelijk te verwachten blootstelling en het tijdstip waarop een blootstelling onder de wettelijke grenswaarde wordt gerealiseerd. Deze termijn moet zo kort mogelijk zijn.
- Per te realiseren stap van blootstellingsverlaging een onderbouwing dat de gehanteerde grenswaardeoverschrijding, gezien de mate en de duur niet tot onaanvaardbare gezondheidseffecten leidt.
- Per te realiseren stap van blootstellingsverlaging een onderbouwing dat andere verdergaande maatregelen niet eerder dan in de voorgestelde fasering kunnen worden genomen.
- Het opnieuw beoordelen van de aard, mate en duur van de blootstelling na de uitvoering van de technische maatregelen.

U moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een termijn van **6 weken** na dagtekening van de brief, aan de eis tot naleving voldaan hebben.

Eis behorende bij overtreding 2

Uw zienswijze op overtreding 2

U gaf aan dat "de samenstelling van de gebruikte materialen wordt achterhaald, waarmee de aard van de blootstelling verder wordt vastgesteld. De bevindingen worden toegevoegd aan de rapportage van de reeds uitgevoerde blootstellingsbeoordeling

Inspectie SZW

Datum
28 september 2021

Onze referentie
2006455/21

Onze reactie op uw zienswijze op overtreding 2

De eis blijft ongewijzigd.

Overtreding 2: onvolledige blootstellingsbeoordeling van houtstof (ongewijzigd)

Voor de werkzaamheden genoemd onder 7 van overtreding 1 van deze brief is niet duidelijk van welk houtsoort het (plaat)materiaal (MDF, Triplex en OSB) is gemaakt en daarmee is de gevaarlijke stof niet voldoende beschreven. De aard van de blootstelling is niet vastgesteld.

Dit is een overtreding van artikel 4.2, eerste lid juncto tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

> Ik stel u op grond van artikel 27 van de Arbeidsomstandighedenwet hiervoor een eis tot naleving (zie onderstaande eis 2).

Eis tot naleving voor overtreding 2

Naar aanleiding van overtreding 2 stel ik [REDACTED] u, daartoe bevoegd op grond van artikel 27 van de Arbeidsomstandighedenwet, de volgende eis ter invulling van artikel 4.2, eerste lid juncto tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit:

U dient de aard van de blootstelling aan houtstof te beoordelen, daardoor wordt duidelijk waarvan het materiaal is gemaakt.

U moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een termijn van **2 maanden** na daagtekening van de brief, aan de eis tot naleving voldaan hebben.

Eis behorende bij overtreding 3

Uw zienswijze op overtreding 3

U gaf aan dat "de grenswaarde voor (inert) inhaleerbaar stof en respirabel stof nader wordt gezien door het CEAG en aansluitend worden vastgesteld door de Directie Veiligheid Defensie.

Onze reactie op uw zienswijze op overtreding 3

De eis blijft ongewijzigd.

Overtreding 3: vaststelling private grenswaarde voldoet niet (ongewijzigd)

Bij de werkzaamheid genoemd in het definitieve blootstellingsrapport "NIGS Industrieel stof bij MatlogCp Afdeling Techniek Leusden d.d. 23 november 2020| kunnen werknemers worden blootgesteld aan inhaleerbaar stof. Voor inhaleerbaar stof is geen wettelijke grenswaarde vastgesteld. U heeft een private grenswaarde van 10 mg/m³ vastgesteld. Deze grenswaarde moet zijn vastgesteld op zo'n niveau dat er geen schade kan ontstaan aan de gezondheid van de medewerkers. U moet bij het vaststellen van de grenswaarde rekening houden met de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening.

Opgemerkt dient te worden dat de blootstelling aan respirabel stof bij deze werkzaamheden niet is beoordeeld.

Uw private grenswaarde van inhaleerbaar stof voldoet niet meer aan de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening. Dit blijkt uit de publicaties van:

- de SER-database grenswaarden. Hierin staat nadrukkelijk vermeld dat per 1 januari 2007 de grenswaarde van 10 en 5 mg/m³ voor inhaleerbaar en respirabel stof zijn vervallen;
- de officiële Duitse lijst met grenswaarden (MAK-lijst). Hierin staat een grenswaarde voor inhaleerbaar stof van 4 mg/m³, en voor respirabel stof van 0,3 mg/m³;
- Een rapport van de Franse 'expertcommissie grenswaarden', waarin grenswaarden voor inhaleerbaar en respirabel stof worden geadviseerd van resp. 4 en 1,3 mg/m³ (ANSES, maart 2019).

Inspectie SZW

Datum
28 september 2021

Onze referentie
2006455/21

Dit is een overtreding van artikel 4.3, tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Voor CM-stoffen is dit een overtreding van artikel 4.16, tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

> Ik stel u op grond van artikel 27 van de Arbeidsomstandighedenwet hiervoor een eis tot naleving (zie onderstaande eis 3).

Eis tot naleving voor overtreding 3

Naar aanleiding van overtreding 3 stel ik u, daartoe bevoegd op grond van artikel 27 van de Arbeidsomstandighedenwet, de volgende eis ter invulling van artikel 4.3, tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit en artikel 4.16, tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit:

U dient een private grenswaarden vast te stellen voor inhaleerbaar stof en respirabel stof die voldoen aan de huidige stand van de wetenschap en professionele dienstverlening. Hierbij kunt u gebruik maken van ondergenoemde bronnen:

- de officiële Duitse lijst met grenswaarden (MAK-lijst). Hierin staat een grenswaarde voor inhaleerbaar stof van 4 mg/m³, en voor respirabel stof van 0,3 mg/m³;
- Een rapport van de Franse 'expertcommissie grenswaarden', waarin grenswaarden voor inhaleerbaar en respirabel stof worden geadviseerd van resp. 4 en 1,3 mg/m³ (ANSES, maart 2019).
- Private grenswaarde moet van hetzelfde of lager niveau zijn.

Nadat de nieuwe private grenswaarden zijn vastgesteld dient u te beoordelen of voor bepaalde werkzaamheden de private grenswaarde van de inhalatoire en respirabele blootstelling overschreden wordt.

U moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een termijn van **2 maanden na dagtekening** van de brief, aan de eis tot naleving voldaan hebben.

Eis behorende bij overtreding nummer 4

Uw zienswijze op overtreding 4

Over het algemeen gaf u aan dat "u bezwaar maakt tegen de opgelegde termijn om de maatregelen te realiseren. Om kwalitatief goede en uitvoerbare maatregelen te treffen is soms meer en soms minder tijd nodig dan de door de Inspectie ISZW gestelde generieke termijnen".

U gaf aan dat "in de herinspectiebrief (herhaaldelijk) wordt gesteld dat de beheersmaatregelen, die getroffen zijn bij mogelijke blootstelling aan CM-stoffen en/of processen, een niveau te laag zijn in de arbeidshygiënische strategie. Dit omdat bij deze activiteiten (aanvullend) ademhalingsbescherming wordt gedragen. Indien de Inspectie SZW hierbij de aanname doet dat er geen andere maatregelen genomen zijn, dan is dit niet correct. Bij het werken met CM-stoffen en/of processen wordt zoals onze interne regelgeving "aanwijzing HDBVO21" voorschrijft altijd de arbeidshygiënische strategie gevolgd en technische

maatregelen zoals arbeidsmiddelen met geïntegreerde afzuiging of bronafzuiging/puntafzuiging toegepast. Dat er daarnaast ook aanvullend ademhalingsbescherming wordt gedragen betekent niet dat de overige maatregelen ontbreken”.

Inspectie SZW

Datum

28 september 2021

Onze referentie

2006455/21

Ook gaf u aan dat “in bepaalde situaties en processen het dragen van ademhalingsbescherming noodzakelijk om de blootstelling onder de grenswaarde te krijgen. Denk hierbij aan het lassen van RVS of Pantserstaal. Binnen de huidige infrastructuur van de Afdeling Techniek is het niet mogelijk om de blootstelling aan Chroom-6 tijdens lassen voldoende te beheersen zonder ademhalingsbescherming (onafhankelijke ademhalingsbescherming/verse luchthelm). Al onze lassers beschikken over een dergelijke lashelm in combinatie met puntafzuiging”.

Bovendien gaf u aan dat “u voor de genoemde processen verwijst naar uw eerdere reactie in deze zienswijze.

- Voor het proces genoemd onder 4.1 verwijst u naar uw reactie onder 1.1 ‘technische beheersmaatregelen’;
- Voor het proces genoemd onder 4.2 verwijst u naar uw reactie onder 1.7;
- Voor het proces genoemd onder 4.3 verwijst u naar uw reactie onder 1.8;
- Voor het proces genoemd onder 4.4 verwijst u naar uw reactie onder 1.10;
- Voor het proces genoemd onder 4.5 verwijst u naar uw reactie onder 1.11 t/m 1.13”.

Tevens gaf u aan dat “u de mening van de Inspectie SZW niet deelt op basis van de door CEAG uitgevoerde blootstellingsbeoordelingen dat voor alle door de Inspectie SZW hierboven genoemde processen ‘de mate van blootstelling nog steeds een gevaar voor de gezondheid van werknemers is’. De blootstellingsrapportages en de reeds genomen beheersmaatregelen laten zien dat in de meeste gevallen de blootstelling beheerst is, maar dat in een aantal gevallen het niveau van de beheersmaatregelen (nog) niet compliant is met de Arbeidsomstandighedenwetgeving. Zoals eerder vermeld wordt met het meetprogramma verder invulling gegeven aan het nader (verdiepend) beoordelen en beheersen van de blootstellingsrisico’s”.

Verder gaf u aan dat “u het oordeel van de Inspectie SZW niet deelt ten aanzien van de te nemen hygiënemaatregelen en het aanbrengen van zonering dat ‘geen maatregelen genomen zijn zoals bedoeld in de artikelen 4.19 en 4.20 van het Arbeidsomstandighedenbesluit’. U heeft bij overtreding 1 nader toegelicht welke maatregelen reeds genomen zijn om invulling te geven aan voornoemde artikelen uit het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Onze reactie op uw zienswijze op overtreding 4

De tijdelijke maatregelen dienen zo spoedig mogelijk ingezet of uitgevoerd te worden. Bij het dragen van ademhalingsbescherming dienen passanten ook beschermd te worden. Brongerichte beheersmaatregelen zo dicht mogelijk bij de bron worden verwacht, zoals het gebruik van geïntegreerde afzuiging. Daarvan mag gemotiveerd worden afgeweken als daarvoor goede redenen zijn.

U lijkt te stellen dat uit de eis volgt dat slechts bronmaatregelen genomen dienen te worden, zonder dat gelijktijdig ademhalingsbescherming mag worden gebruikt. Dit volgt echter niet uit de eis. Uit de eis volgt slechts dat er ook technische maatregelen en bronmaatregelen genomen moeten worden als deze het gevaar van de CM-stoffen niet voorkomen en onvoldoende beperken. Deze maatregelen moeten naast de maatregel van het gebruik van ademhalingsbescherming genomen worden. Bij een herinspectie zal de effectiviteit en de operationele haalbaarheid van overige maatregelen beoordeeld worden

De enige wijziging door uw zienswijze en/of na verificatie door ons is dat voor beoordeling 1.1 van overtreding 1 geen beheersmaatregelen hoger in de arbeidshygiënische strategie worden geëist, omdat het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen in de spuitcabine aanvaardbaar is. Zie ook de voorgaande tekst onder "onze reactie op uw zienswijze op overtreding 1". De rest van de overtreding blijft staan.

De gestelde termijn behorende bij overtreding 4 zal onverminderd van kracht blijven. Wel is het mogelijk met behulp van een prioritering met bijbehorende motivatie (bijv. het voorkomen van bepaalde werkzaamheden, planning, etc.) een plan van aanpak op te stellen met termijnen, die afwijken van de gestelde termijnen in de eis. Deze acties moeten geborgd zijn en moeten opgenomen worden in het plan van aanpak zoals beschreven is in de eis tot naleving voor overtreding 1.

Overtreding 4: onvoldoende uitvoering van de beheersmaatregelen CM-stoffen (met bovenstaande wijziging)

Werknemers kunnen worden blootgesteld aan kankerverwekkende en mutagene stoffen bij:

- 4.1 Afhankelijk van de blootstellingsbeoordeling als bedoeld in overtreding 2 van deze brief: het machinaal schuren van o.a. MDF, Triplex en OSB waarin het kankerverwekkende hardhoutstof mogelijk aanwezig is, zoals vermeld is bij overtreding 1 van deze brief voor de werkzaamheid genoemd onder 7. Als beheersmaatregel voor het beperken van de blootstelling is losse bronafzuiging aanwezig gecombineerd met ademhalingsbescherming FFP3.
- 4.2 Het RVS MAG massieve draad lassen, zoals vermeld is bij overtreding 1 van deze brief voor de werkzaamheid genoemd onder 8. Als beheersmaatregel voor het beperken van de blootstelling aan chroom-6 wordt gebruik gemaakt van een verse luchthelm (een lashelm met gefilterde luchttoevoer).
- 4.3 Draaiende dieselveertuigen zonder filter of een niet (aantoonbaar) effectief filter, zoals vermeld is bij overtreding 1 van deze brief voor de werkzaamheden genoemd onder 9 en 10.
- 4.4 Het handmatig schuren, boren, ruimen en montage tijdens onderhoud van machines/installaties, waarin chroom-6 aanwezig is, zoals vermeld is bij overtreding 1 van deze brief voor de werkzaamheden genoemd onder 11 t/m 13. Als beheersmaatregel voor het beperken van de blootstelling tijdens de droge bewerking zijn aanwezig een losse bronafzuiging gecombineerd met ademhalingsbescherming FFP3.

Bij de bovenstaande werkzaamheden is de mate van de blootstelling nog steeds een gevaar voor de gezondheid van de werknemers. Vervanging van de kankerverwekkend(e) stof en/of proces zijn vooralsnog niet uitvoerbaar. De door u genomen beheersmaatregelen voor kankerverwekkende stoffen/processen zijn een niveau te laag in de arbeidshygiënische strategie. Het redelijkerwijs principe geldt niet voor CM-stoffen. Beheersmaatregelen behoren hoger in de arbeidshygiënische strategie genomen te worden. De voorgestelde beheersmaatregelen zijn beschreven in bijlage 1 (de voorgenoemde eis tot naleving behorende bij overtreding 4).

In aanvulling op de bovenstaande maatregelen zijn niet alle maatregelen genomen zoals bedoeld wordt in artikelen 4.19 en 4.20 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Dit is een overtreding van artikel 4.18, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

> Ik stel u op grond van artikel 27 van de Arbeidsomstandighedenwet hiervoor een eis tot naleving te stellen (zie onderstaande eis 4).

Inspectie SZW

Datum

28 september 2021

Onze referentie

2006455/21

Eis tot naleving voor overtreding 4

Naar aanleiding van de overtreding 4 stel ik [REDACTED] u, daartoe bevoegd op grond van artikel 27 van de Arbeidsomstandighedenwet, de volgende eis ter invulling van artikel 4.18, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit:

Op basis van de arbeidshygiënische strategie en het feit dat vervanging nog niet uitvoerbaar is dient op doeltreffende wijze de blootstelling aan een kankerverwekkende stof en/of proces zoveel mogelijk te worden beperkt. Dit kan door maatregelen te nemen hoger in de arbeidshygiënische strategie voor de werkzaamheden, bij overtreding 1 van deze brief, genoemd onder:

- 7, voor zover met hardhout gewerkt wordt, zoals het gebruik van op maat aangeleverd materiaal, een omkasting voorzien van een lichte onderdruk of verneveling, een andere werkmethode (bijv. een dunner zaagblad of met meer tanden, scherp gereedschap, natte bewerking) en of een geïntegreerde afzuiging voor hardhoutstof.
- 8 voor het MAG massieve draad lassen van RVS geldt, indien het technisch uitvoerbaar is, het gebruik van een toortsafzuiging of geïntegreerde bronafzuiging en een verbeterde laskap met verse luchttoevoer. Uiteraard moeten de ruimteventilatie ook goed zijn.
- 9 en 10 zoals het gebruik van een ingebouwd roetfilter voor DME, indien het technisch uitvoerbaar is, of een opsteekfilter. Daarnaast moet de effectiviteit van het filter aantoonbaar zijn door periodiek onderhoud.
- 11 t/m 13 zoals het gebruik van een handschuurmachine met een geïntegreerde afzuiging en/of een andere werkmethode (bijv. een stofvrije of stofarme techniek) voor Chrom-6.

U mag maatregelen treffen van een vergelijkbaar of beter niveau, als u dat aantoonbaar onderbouwt.

Nadat de technische maatregelen zijn getroffen dient u door middel van een beoordeling de aard, mate en duur van de blootstelling van de bovenstaande werkzaamheden opnieuw te worden beoordeeld.

In aanvulling op de bovenstaande maatregelen dient u de blootstelling aan CM-1 stoffen/processen te voorkomen of te beperken tot een zo laag mogelijk niveau onder de grenswaarde door de volgende maatregelen te nemen zoals bedoeld wordt in artikelen 4.19 en 4.20 van het Arbeidsomstandighedenbesluit:

1. De gevarenzone moeten worden gemarkeerd.
2. De gevarenzone mag niet door anderen worden betreden, dan de eigen werknemers/contractor die daar werkzaam zijn.
3. Een zone moet zijn ingericht waar zonder gevaar voor blootstelling kan worden gegeten en gedronken.
4. Doelmatige wasgelegenheid en doucheruimten moeten beschikbaar zijn.
5. De werkkleding moet ter beschikking worden gesteld en op een andere plaats dan de overige kleding worden opgeborgen.
6. De persoonlijke beschermingsmiddelen moeten volgens instructie op de daartoe aangewezen plaats worden bewaard, na ieder gebruik worden de persoonlijke beschermingsmiddelen gereinigd en voor ieder gebruik worden deze gecontroleerd.

U moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een termijn van **4 maanden** na dagtekening van de brief, aan de eis tot naleving voldaan hebben.

Inspectie SZW

Datum

28 september 2021

Onze referentie

2006455/21

Eis behorende bij overtreding nummer 5

Uw zienswijze op overtreding 5

Over het algemeen gaf u aan dat "u bezwaar maakt tegen de opgelegde termijn om de maatregelen te realiseren. Om kwalitatief goede en uitvoerbare maatregelen te treffen is soms meer en soms minder tijd nodig dan de door de Inspectie SZW gestelde generieke termijnen".

U gaf aan dat "u voor de genoemde processen verwijst naar uw eerdere reactie in deze zienswijze.

- Voor het proces genoemd onder 5.1 verwijst u naar uw reactie onder 1.1 'technische beheersmaatregelen';
- Voor het proces genoemd onder 5.2 verwijst u naar uw reactie onder 1.1;
- Voor het proces genoemd onder 5.3 verwijst u naar uw reactie onder 1.7".

Ook gaf u aan dat "u de mening van de Inspectie SZW niet deelt op basis van de door CEAG uitgevoerde blootstellingsbeoordelingen dat voor alle door de Inspectie SZW hierboven genoemde processen 'de mate van blootstelling nog steeds een gevaar voor de gezondheid van werknemers is'. Zoals eerder aangegeven zijn de beoordelingen met Stoffenmanager en de uitgevoerde 'basic characterization' een eerste stap in de verdere beoordeling van de werknemer blootstelling aan de genoemde producten. Nogmaals benoemt u het meetplan dat op basis van de blootstellingsrapportages in samenwerking met het CEAG is opgesteld en waar de komende jaren verder invulling aan gegeven wordt. Dit meetplan is een integraal onderdeel van uw aanpak. Na afronding van de uitgevoerde luchtconcentratie metingen en de daaropvolgende beoordeling conform NEN-EN 689 kan pas uitsluitel geven of de aard van de blootstelling geen gevaar vormt voor de gezondheid van werknemers.

Bovendien gaf u aan dat "u wil meegeven dat MatlogCo Afdeling Techniek een onderhoudsbedrijf is en geen productiebedrijf. Dit maakt dat werkzaamheden gedurende het jaar soms maar enkele keren voorkomen. Daarnaast is de taakduur doorgaans zeer divers en beperkt. Zeker voor die handelingen die maar zelden voorkomen en waarbij de taakduur zich beperkt tot 1 tot max 10 minuten op een dag is het vanuit het redelijkerwijs principe goed te beargumenteren deze werkzaamheden uit te voeren met ademhalingsbescherming.

Onze reactie op uw zienswijze op overtreding 5

De tijdelijke maatregelen dienen zo spoedig mogelijk ingezet of uitgevoerd te worden. Bij het dragen van ademhalingsbescherming dienen passanten ook beschermd te worden. Brongerichte beheersmaatregelen zo dicht mogelijk bij de bron worden verwacht, zoals het gebruik van geïntegreerde afzuiging. Daarvan mag gemotiveerd worden afgeweken als daarvoor goede redenen zijn. Daarbij geldt het redelijkerwijs principe.

Anders dan u stelt, is de frequentie waarmee werkzaamheden worden uitgevoerd geen factor die bij dit principe een rol speelt. Bij een herinspectie zal de effectiviteit van beheersmaatregelen beoordeeld worden.

De volgende wijzigingen door uw zienswijze en/of na verificatie door ons is dat:

- Beoordeling 1.4c voor Senosol 2K Pur hydro tarnfarbe lederbraun RAL 6031 van overtreding 1 komt te vervallen.
- Voor beoordeling 1.4a t/m 1.4l van overtreding 1 geen beheersmaatregelen hoger in de arbeidshygiënische strategie worden

geëist, omdat het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen in de spuitcabine aanvaardbaar is.

Zie ook de voorgaande tekst onder "onze reactie op uw zienswijze op overtreding 1. De rest van de overtreding blijft staan.

De gestelde termijnen behorende bij overtreding 5 zullen onverminderd van kracht blijven. Wel is het mogelijk met behulp van een prioritering met bijbehorende motivatie (bijv. het voorkomen van bepaalde werkzaamheden, planning, etc.) een plan van aanpak op te stellen met termijnen, die afwijken van de gestelde termijnen in de eis. Deze acties moeten geborgd zijn en moeten opgenomen worden in het plan van aanpak zoals beschreven is in de eis tot naleving voor overtreding 1.

Inspectie SZW

Datum

28 september 2021

Onze referentie

2006455/21

Overtreding 5: onvoldoende uitvoering van de beheersmaatregelen overige stoffen (met bovenstaande wijzigingen)

Werknemers kunnen worden blootgesteld aan de overige gevaarlijke stoffen en /of processen:

- 5.1 Bij het spuiten/vernevelen van een geclusterd afdichtmiddel en het transporteren/overgieten van een geclusterd reinigingsmiddel, zoals vermeld is bij overtreding 1 van deze brief voor de werkzaamheden genoemd onder respectievelijk 2 en 3. Voor het beperken van de blootstelling wordt gebruik gemaakt van ademhalingsbescherming.
- 5.2 Afhankelijk van de blootstellingsbeoordeling buiten de ademhalingsbescherming bij het gebruik van een geclusterd afdichtmiddel en een geclusterd reinigingsmiddel, zoals vermeld is bij overtreding 1 van deze brief voor de werkzaamheden genoemd onder 5 en 6. Voor het beperken van de blootstelling wordt gebruik gemaakt van ademhalingsbescherming.
- 5.3 Afhankelijk van de blootstellingsbeoordeling als bedoeld in overtreding 2 van deze brief bij het schuren van hout, zoals vermeld is bij overtreding 1 van deze brief voor de werkzaamheid genoemd onder 7. Voor het beperken van de blootstelling aan houtstof wordt gebruik gemaakt van (mechanische) ruimteventilatie, losse bronafzuiging gecombineerd met ademhalingsbescherming FFP3.

Bij de bovenstaande werkzaamheden is de mate van blootstelling nog steeds een gevaar voor de gezondheid van de werknemers. De door u genomen beheersmaatregelen voor de gevaarlijke stoffen en/of de processen zijn een niveau te laag in de arbeidshygiënische strategie. Beheersmaatregelen behoren hoger in de arbeidshygiënische strategie genomen te worden. De voorgestelde beheersmaatregelen zijn beschreven in bijlage 2 (de voorgenomen eis tot naleving behorende bij overtreding 5).

Dit is een overtreding van artikel 4.4, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

> Ik stel u op grond van artikel 27 van de Arbeidsomstandighedenwet hiervoor een eis tot naleving te stellen (zie onderstaande eis 5).

Eis tot naleving voor overtreding 5

Naar aanleiding van overtreding 5 stel ik [REDACTED] u, daartoe bevoegd op grond van artikel 27 van de Arbeidsomstandighedenwet, de volgende eis ter invulling van artikel 4.4, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit:

Op basis van de arbeidshygiënische strategie dient op doeltreffende wijze de blootstelling aan een gevaarlijke stof en/of proces zoveel mogelijk te worden beperkt. Dit kan door maatregelen te nemen hoger in de arbeidshygiënische

strategie voor de werkzaamheden, bij overtreding 1 van deze brief, genoemd onder:

- 2 voor een geclusterd afdichtmiddel zoals het gebruik van een push-pullstelsysteem en een spuitpistool die overspray verminderen (HVLP en airmix spuiten) en/of het automatiseren van deze werkzaamheden. Deze maatregelen gelden óók voor de afdichtmiddelen binnen dat cluster, tenzij met een beoordeling van het onderliggende afdichtmiddel aangetoond wordt dat de blootstelling beheerst is.
- 3 voor een geclusterd reinigingsmiddel zoals het gebruik van een 'zuurkast'-voorziening of een afzuigtafel voor het (over)gieten, een gesloten transportsysteem. Deze maatregelen gelden óók voor de reinigingsmiddelen binnen dat cluster, tenzij met een beoordeling van het onderliggende reinigingsmiddel aangetoond wordt dat de blootstelling beheerst is.
- 5 afhankelijk van de blootstellingsbeoordeling buiten de ademhalingsbescherming voor het geclusterde afdichtmiddel zoals het gebruik van een push-pullstelsysteem en een spuitpistool die overspray verminderen (HVLP en airmix spuiten) en/of het automatiseren van deze werkzaamheden. Deze maatregelen gelden óók voor de afdichtmiddelen binnen dat cluster, tenzij met een beoordeling van het onderliggende afdichtmiddel aangetoond wordt dat de blootstelling beheerst is.
- 6 afhankelijk van de blootstellingsbeoordeling buiten de ademhalingsbescherming voor het geclusterde reinigingsmiddel zoals het gebruik van een 'zuurkast'-voorziening of een afzuigtafel voor het (over)gieten en een gesloten mengsysteem en transportsysteem. Deze maatregelen gelden óók voor de reinigingsmiddelen binnen dat cluster, tenzij met een beoordeling van het onderliggende reinigingsmiddel aangetoond wordt dat de blootstelling beheerst is.
- 7 zoals het gebruik van een geïntegreerde afzuiging voor zachthoutstof (geen hardhout en resthout).
1c, 4a t/m c, 4i en 4k voor de (geclusterde) sensibiliserende stoffen zoals het gebruik van spatschermen. Daarnaast moet de werkplek regelmatig worden schoongemaakt en voor het onderhoud van de afzuiginstallatie en ventilatie worden gezorgd.
- 1c, 4a t/m 4c, 4i en 4k afhankelijk van de blootstellingsbeoordeling buiten de ademhalingsbescherming voor de (geclusterde) sensibiliserende stoffen zoals het gebruik van een push-pullstelsysteem en een spuitpistool die overspray verminderen (HVLP en airmix spuiten) en/of het automatiseren van deze werkzaamheden. Wanneer uit de blootstellingsbeoordeling blijkt dat deze maatregel onvoldoende resultaat oplevert, moeten de in het VIB voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen aanvullend gebruikt worden.
- 4c en 4k geldt, afhankelijk van de blootstellingsbeoordeling buiten de ademhalingsbescherming voor de geclusterde sensibiliserende stoffen, aanvullend het gebruik van een 'zuurkast'-voorziening of een afzuigtafel of een gesloten mengsysteem. Deze maatregelen gelden óók voor de verven binnen dat cluster, tenzij met een beoordeling van de onderliggende verf aangetoond wordt dat de blootstelling beheerst is. Wanneer uit de blootstellingsbeoordeling blijkt dat deze maatregelen onvoldoende resultaat opleveren, moeten de in het VIB voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen aanvullend gebruikt worden.

U mag maatregelen treffen van een vergelijkbaar of beter niveau, als u dat aantoonbaar onderbouwt.

U moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een termijn van **6 maanden** na dagtekening van de brief, aan de eis tot naleving voldaan hebben.

Inspectie SZW

Datum

28 september 2021

Onze referentie

2006455/21

BEZWAAR

De eis is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van het/dit besluit schriftelijk een bezwaarschrift indienen (conform de Awb (Algemene wet bestuursrecht)).

Datum

28 september 2021

Onze referentie

2006455/21

Vermeld in het bezwaarschrift:

- uw naam en adres
- telefoonnummer
- de datum en handtekening
- een omschrijving van het besluit en een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt
- de argumenten voor het bezwaar (in de Nederlandse taal)
- eventueel andere informatie die relevant is voor uw bezwaar

U kunt een bezwaarschrift per post, fax of e-mail indienen.

- Per post en fax stuurt u het bezwaarschrift naar: de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, t.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden, Bureau Ondersteuning, Team 1, Postbus 90801, 2509 LV 's-Gravenhage (fax +31(0)70 3335116).
- Per e-mail stuurt u het bezwaarschrift in pdf-formaat naar: wba-bezwaren-bo-t1@minszw.nl. Omdat het bezwaarschrift met de hand ondertekend moet zijn, kunt u het beste een scan of foto maken van het bezwaarschrift na ondertekening en deze als bijlage bij de e-mail voegen.

Het bezwaar schort de werking van dit besluit niet op. Dit houdt in dat u, ook al is er bezwaar aangetekend tegen dit besluit, niet op de beslissing hiervan mag wachten met het treffen van de geëiste maatregelen (artikel 6:16 van de Awb).

Als bezwaar is ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend (artikel 8:81 van de Awb).